



原因	門診健檢體脂器已經不堪使用，進行汰換更新。		
品名	體脂器	規格 (廠牌)	TANITA 八合一 體脂器 (手握 式)BC545N
數量	2 台	預估金額	共 15,000 元
用途功能	體檢體脂肪測定使用。		

相關設備照片資料

