



原因	門診各診間耳溫槍已久未汰換，為避免故障與老舊誤差，進行老舊耳溫槍的預防性汰換與備用機添購。		
品名	耳溫槍	規格 (廠牌)	IRT6520
數量	6台	預估金額	共 16200 元
用途功能	不受外部因素影響準確量測患者體溫。		

相關設備照片資料

